

မာတိကာ

၁	စာရင်သူ၏ အမှာ	
၂	Toyota D4D, Vigo T-BELT ရီးလျှပ်ဂြိုင်း၊ တိုင်ပ်ကြိုအောင်လျှို့ဝှင် D4D Fuel Filter ရီးလျှပ်ဂြိုင်းလျှော့မျက်	၁
၃	ABS (Anti-lock Brakes System) နေပါ်ရှုသောအုပ်စုံရှုံးရှုံးမျက်	၂
၄	ပြန်လည် Octane 92 သီအား ထပ် (Plug)၊ ကာဗွင်ခွားနှင့် LPG(Liquefied Petroleum Gas)	၃၃
၅	ပြန်လည်လွှား လုပ်မှုသည် Honda Fit GD1 ၏ ခုံနယ်စုံမျက်အားဖြင့် အရာရှိမှုနှင့် ပြန်လည်ပြုပြု၏ လိုက်နာသော်လည်း အချက်များ	၃၉
၆	Toyota Vigo, Isuzu D-Max, Mazda BT50, Ford Ranger ကာဗွား တော်စုံမှုမျက်ပြုစုံလျှော့မျက် OBD Code P0093 Fuel System Leak Detected-Large Leak ကို ပြုပြုပြုရှုံးရှုံးမှု	JR
၇	ကာဗွားရှုံးရှုံး ဒို့ခြင်း ပို့ဆောင်ရွက်မှုနှင့် အချက်များ အားဖြင့်	JL
၈	အော်ရှိရှိ ပေးပြေ	၃၃
၉	EFI စုံမှုကာဗွားလွှား သီပဲ (Fuel Pump) အလုပ်လုပ်ပို့ရှုံး (Wiring Diagram) အားဖြင့် သီလောင်းစရာ	၄၁
၁၀	Hijet ကာဗွားစုံမှု အော်ရှိရှိလုပ်လျှော့များ	၄၂
၁၁	Toyota Harrier ကာဗွားစုံမှု Airbag လျှို့ဝှက်များ	၄၃
၁၂	Nissan Navara နှင့် Nissan Pick-up Manual Gear ကာဗွား စပ်စပ်စုံ (Clutch Plate)မှုနှင့် ပုံစံစုံ(Dual Mass Flywheel)လျှော့မျက်မှု ရီယာဘက်နှုန်းအား သီပဲသော်လျှော့များ	JR
၁၃	စုံမှုအော်ရှိရှိလုပ်ပို့ရှုံး သီပဲ အနုပ် အကျက် အော်ရှိရှိလုပ်ပို့ရှုံး အားဖြင့်အော်ရှိရှုံးမှု	၄၇
၁၄	အော်ရှိရှိလုပ်ပို့ရှုံး (ATF/CVT Oil) လျှော့မှု လိုအပ်သောအုပ်စုံမှုနှင့် သီအား Oil Level) စိတ်သော်များ	၆၁

မာတိကာ

၁၅	မီးကား၏ ဘမ်းစုံအော်ရှိရှုံး ထွေးသုတေသန	၆၂
၁၆	အင်ဂျင်ချက်များ ပင်မြိုင်းအော်ရှိရှုံးမှု	၆၃
၁၇	ကြိုးပြန်သော လုပ်မှုအား လုပ်စုံမှု အင်မြိုင်းလည်း သီပဲ ...	၆၄
၁၈	ရော်ကိုယ်ပုံကား အစိုးပျော် ဟန်အိုင် ရိုးစိုးမှု ပြုသော	၆၅
၁၉	အသက်ကမ်းပေါ်စီးပွားရေး လုပ်မှုအား လုပ်စုံမှု အကိုယ်စုံ	၆၆
၂၀	Knock Sensor အော်ရှိရှုံးမှု အလုပ်လုပ်ပို့	၆၇
၂၁	Toyota bB K3 Engine ကာဗွားစုံ ၀၁ မီးရှိရှုံး P1346 VVT Sensor Bank 1 Range / Performance ပြုသော	၆၈
၂၂	ပုံးကားရှုံးရှုံး မီးလောင်းမှု	၆၉
၂၃	ကာဗွားရှုံးရှုံး အင်ဂျင်ရော်စုံသော အော်ရှိရှုံးအရင်များ	၁၀၃
၂၄	မီးလောင်းမှုပြုစုံ အိုက်အော်ရှုံးရှုံးမှု ...	၁၁၁
၂၅	အပြန်လုပ်သော်လျှော်စွာပျော်ဆိုလို့... အပြန်လုပ်သော်လျှော်စွာပျော်ဆိုလို့...	၁၁၅
၂၆	အပြန်လုပ်သော်လျှော်စွာပျော်ဆိုလို့...	၁၁၆
၂၇	ကျွန်ုပ်မှု 1349 စုံမှုလို့ သီဆိုရှုံး Toyota Caldina 1 AZ အင်ဂျင်ပြုသော	၁၂၅
၂၈	လီတုန်းသော်လျှော်စွာ အင်ဂျင်အောင်ရှုံး စုံမှုနှင့်ပျော်ဆိုလို့... လီတုန်းသော်လျှော်စွာ အင်ဂျင်အောင်ရှုံး စုံမှုနှင့်ပျော်ဆိုလို့...	၁၃၁
၂၉	ဒေါက်စားစုံ Suzuki Swift ကျွန်ုပ်မှု Autogear ပြုသော	၁၃၂
၃၀	System Break Down ရှား Honda Insight Hybrid ကို အသက်ပြုစုံ	၁၃၃
၃၁	Toyota Alphard 2AZ-FE Engine ၏ Ignition Coil ပြုသော အော်ရှိရှုံး	၁၃၄
၃၂	ဘက်ထိပ် သီလောင်းစရာ လျှော်စွာပျော်ဆိုလို့ သီတေသနသွေးအော်ရှိရှုံး	၁၃၅
၃၃	အင်ဂျင်သီလောင်းစရာ လျှော်စွာပျော်ဆိုလို့ သီတေသနသွေးအော်ရှိရှုံး	၁၃၆