

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁	မာတီ-တက်စတာ [Multi-Tester (or) Multi-Meter]	၁	၂၂	အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ အုပ်စုတန်းဖိုး တိုင်းတာနည်း	၃၆	၄၆	db (decible) တိုင်းတာနည်း	၆၅	၅၈	သတိပြုရမည့်အချက်များ	၈၁
၂	SUNWAYX - 1000 A မာတီမီတာတစ်လုံး ဖွဲ့စည်းထားပုံ			ရီစစ္စတာများ၏ အုပ်စုတန်းဖိုး တိုင်းတာနည်း		၄၇	db တိုင်းတာပုံ	၆၇	၅၉	ဒီဂျစ်တယ် မာတီမီတာ DT 9208 ကို လေ့လာခြင်း	၈၂
၂	ဒိုင်ခွက်စကေးများကို လေ့လာခြင်း	၂	၂၃	ဗော်လျန်းကွန်ထရိုက်တစ်လုံး၏ အုပ်စုတန်းဖိုး တိုင်းတာနည်း	၃၉		25 W.O.C.L အသံချဲ့စက်ပတ်လမ်း လေ့လာခြင်း			(၁) အေ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာခြင်း	
	အုပ်စုစကေးစိတ်ထားသည်မှာ		၂၄	ပရီစက် (Preset) ကောင်း-မကောင်း တိုင်းတာနည်း	၄၁		ACV 10 တွင် db ဖတ်နည်း			(၂) ဒီ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာခြင်း	၈၃
	VMA စတေးတွင်		၂၅	L.D.R ကို စစ်ဆေးခြင်း			ACV 50 တွင် db ဖတ်နည်း			(၃) ဒီ၊ စီ လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း	
	ACV အနီရောင်စကေးတွင်		၂၆	အီလက်ထရိုလိုက်တစ်ကွန်ဒင်ဆာများ ကောင်း-မကောင်း တိုင်းတာနည်း	၄၂		ACV 250 တွင် db ဖတ်နည်း			(၄) အေ၊ စီ လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း	
	dB အနီရောင်စကေးတွင်		၂၇	မိုင်လာနှင့် ဒစ်ချီကွန်ဒင်ဆာများ ကောင်း-မကောင်း တိုင်းတာနည်း	၄၃		ACV 1000 တွင် db ဖတ်နည်း			(၅) အုပ်စုတန်းဖိုး တိုင်းတာခြင်း	၈၄
၃	SUNWAYX - 360 TRN မာတီမီတာတစ်လုံး၏ ဖွဲ့စည်းထားပုံ	၃	၂၈	ကျွန်းနစ်ကွန်ဒင်ဆာနှင့် ထရပ်မာကွန်ဒင်ဆာများ ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ရန်	၄၄	၄၈	ICEO (Leakage Current Test)	၆၈		(၆) hFE တိုင်းတာခြင်း	
၄	SUNWAYX - 960 TRE မာတီမီတာတစ်လုံး၏ ဖွဲ့စည်းထားပုံ	၄	၂၉	ဒိုင်အုပ်များကို ကတ်သုတ်နှင့် အနုတ် ခွဲခြားရန်နှင့် ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ရန်	၄၅	၄၉	ကလစ်မီတာ (သို့) တောင်းတက်(စ်)စတာ	၇၁		(၇) ဒိုင်အုပ်တိုင်းတာခြင်း	
	ညွှန်ပြခြားတံနှင့် သုညချိန်ညှိခလုတ်	၆	၃၀	မာတီမီတာရှိ L.V စကေး			Clamp Tester (or) Tong Tester			(၈) ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာခြင်း	
	သုညအုန်းချိန်ညှိခလုတ်		၃၀	ဒိုင်အုပ်များကို အလွယ်တကူ တိုင်းတာရန်	၄၆		Model ST 300 ကို လေ့လာခြင်း			(၉) ကွန်ဒင်ဆာတန်းဖိုး တိုင်းတာခြင်း	၈၅
	AC ဝိုအား တိုင်းတာနည်း		၃၁	အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်ပေးသော ဒိုင်အုပ်များ	၄၇	၅၀	စကေးစိတ်များကို လေ့လာခြင်း	၇၂		(၁၀) T.TL (I.C) တိုင်းတာခြင်း	၈၆
၅	မိမိတပ်တွင်းရှိ လိုင်းဝိုအားတိုင်းတာနည်း	၁၃		L.E.D ကို စစ်ဆေးခြင်း		၅၀	ကလစ်မီတာဖြင့် အုပ်စုတိုင်းတာနည်း	၇၃		(၁၁) အပူချိန်ပမာဏ တိုင်းတာခြင်း	
၆	ဒီ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာနည်း			BI Colour L.E.D ကို စစ်ဆေးခြင်း	၄၈	၅၁	အေ၊ စီ ဝိုအားတိုင်းတာနည်း	၆၀	၆၀	သတိပြုရမည့်အချက်များ	
၇	D.C V 0.1 တွင် တိုင်းတာနည်း	၁၅		L.C.D ကို စစ်ဆေးခြင်း		၅၁	အေ၊ စီ အင်ပီယာ တိုင်းတာနည်း	၆၁	၆၁	မဂ္ဂါမီတာ Megga-Meter	၈၇
၈	D.C V 0.5 တွင် တိုင်းတာနည်း	၁၆	၃၃	လှိုင်းပြည့်ဒိုင်အုပ် (Bridge Diode) ကို စစ်ဆေးခြင်း	၄၉	၅၂	ဒစ်ဂျစ်တယ် မာတီမီတာ DT 830 B ကို လေ့လာခြင်း	၇၄	၆၂	မဂ္ဂါမီတာစကေးများစိတ်ထားပုံ	၈၉
	D.C V 2.5 တွင် တိုင်းတာနည်း		၃၄	S.C.R ဒိုင်အုပ်ကို တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း	၅၀	၅၃	(က) ဒီ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာခြင်း	၇၅	၆၃	မဂ္ဂါမီတာစကေးတစ်မျိုးတည်းသာပါရှိသော ဒိုင်ခွက်	
	DC 12 V ဘက်ထရီအိုးများ တိုင်းတာနည်း	၁၇		S.C.R ဒိုင်အုပ် ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ပုံ		၅၄	(ခ) အေ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာခြင်း	၇၅	၆၄	မဂ္ဂါမီတာ အသုံးပြုပုံများ	၉၀
၁၀	BATT နေရာ တိုင်းတာနည်း	၁၈		DI-AC ဒိုင်အက် ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ပုံ		၅၅	(ဂ) ဓာတ် 1.5 V DC နှင့် 9 V DC တို့၏ လျှပ်စီး MA တိုင်းတာခြင်း	၇၆	၆၅	မြေဓာတ်စမ်းကိရိယာ (Earth-Megga)	၉၀
၁၀	ဓာတ်ခဲ 1.5 V နှင့် ဘက်ထရီ 9 V စကေး ဖတ်ခွဲ တိုင်းတာနည်း	၂၀	၃၅	TRI-AC ထရိုင်အက်(စ်) ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ပုံ	၅၁	၅၆	(ဃ) DC A (ဒီ၊ စီ အင်ပီယာ တိုင်းတာခြင်း)	၇၆	၆၆	ယာယီမြေစိုက်တံ ပြုလုပ်နည်း	
	အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအချို့အား DCV ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း		၃၅	ထရန်စစ္စတာတစ်လုံး၏ ဘေ့စ် (B)၊ ကော်လီပီတာ (C) နှင့် အီမေတာ (E) အပုတ်များ ရှာဖွေခြင်း	၅၂	၅၇	(င) 10 A DC တွင် တိုင်းတာခြင်း		၆၇	မြေဓာတ်စမ်းသပ်ခြင်း (၁)	၉၂
	ပါဝါထရန်စစ္စတာများ ဝိုအားတူညီမှု ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးခြင်း		၃၆	ထရန်စစ္စတာ ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ရန်	၅၄	၅၈	(စ) ထရန်စစ္စတာတစ်လုံး၏ hFE တိုင်းတာခြင်း		၆၈	မြေဓာတ်စမ်းသပ်ခြင်း (၂)	
၁၂	O.T.L အသံချဲ့စက်တစ်လုံး၏ ဝိုထက်ဝက် တိုင်းတာခြင်း	၂၁	၃၇	F.E.T ထရန်စစ္စတာ ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ခြင်း (ပထမနည်း)	၅၆	၅၉	(ဆ) ဒိုင်အုပ်တိုင်းတာခြင်း		၆၉	မြေဓာတ်စမ်း မဂ္ဂါမီတာ၏ပုံများ	၉၄
၁၃	ဒွါပါဝါဆပ်ပလိုင်း တိုင်းတာပုံ (Dual-Supply)	၂၂		F.E.T ထရန်စစ္စတာ ကောင်း-မကောင်း စမ်းသပ်ခြင်း (ဒုတိယနည်း)	၅၇	၅၉	(ဇ) ခုခံမှုအုပ်စု တိုင်းတာခြင်း	၇၇	၇၀	စလိုက်ကလစ်ပါ	၁၀၀
၁၄	ထရန်စစ္စတာ (Transistor) ၏ Bias Volt များကို တိုင်းတာနည်း	၂၃	၃၈	ရိုးရိုးထရန်စစ္စတာနှင့် ဒါလင်တန်ထရန်စစ္စတာ ခွဲခြားနည်း	၅၈	၅၅	လက်တွေ့တိုင်းတာပုံများ	၇၈	၇၁	စလိုက်ကလစ်ပါဖြင့် ပစ္စည်းများ တိုင်းတာပုံများ	၁၀၂
၁၅	ဒိုင်၊ စီ (I.C) သို့ ရောက်ရှိသော ဝိုအားကို တိုင်းတာပုံ		၃၉	ထရန်စစ္စတာများ၏ တူညီသော အုပ်စုတန်းဖိုး ရှေးယူနည်း	၅၉		(က) ဒီ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာခြင်း		၇၂	စကရူဂေ့ (Screw Gauge)	၁၀၃
၁၆	ဒီ၊ စီ လျှပ်စီးစီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း	၂၄	၄၀	hFE တိုင်းတာနည်း (D.C Amplification Test)	၆၀		(ခ) အေ၊ စီ ဝိုအား တိုင်းတာခြင်း		၇၃	ပါးလွှာသော "မှန်စ" အထူကို တိုင်းတာခြင်း	၁၀၄
	DCMA အတွက် စကေးစိတ်များဖတ်နည်း	၂၅	၄၁	hFE တိုင်းတာရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ			(ဂ) ဒီ၊ စီ၊ အေ (DC Amp) တိုင်းတာခြင်း	၇၉	၇၄	"သင်္ဂေါလီလုံး" တစ်ခု၏ အချင်းကို ရှာခြင်း	၁၀၅
၁၇	DCMA လက်တွေ့တိုင်းတာသောနေရာများ	၂၉	၄၂	hFE စကေးကို လေ့လာခြင်း	၆၁		(ဃ) ဒီ၊ စီ (၁၀) အင်ပီယာအတွင်း တိုင်းတာခြင်း		၇၅	ကြိမ်နှုန်း (Frequency) တိုင်း မီတာ	
၁၈	ခြိမ်သက်ချိန် လျှပ်စီးစားသုံးမှု တိုင်းတာခြင်း (Quasient Current Comsumption)	၃၂	၄၃	hFE တိုင်းတာရန် (ပထမနည်း)	၆၂		(င) ခုခံမှုအုပ်စုတိုင်းတာခြင်း		၇၆	အိမ်သုံး ဝိုမီတာ	၁၀၆
၁၉	ခုခံမှုအုပ်စု (Ohm) တိုင်းတာနည်း			N.P.N ပါဝါထရန်စစ္စတာနှင့် P.N.P ပါဝါထရန်စစ္စတာ		၅၆	ကလစ်မီတာ (Clamp Meter) D.M 62266 ကို လေ့လာခြင်း	၈၀	၇၇	အိမ်သုံး အင်ပီယာမီတာ	
၂၀	အိမ်သုံးမီးသီးများ၏ ခုခံမှုရှာနည်း	၃၄	၄၄	hFE တိုင်းတာရန် (ဒုတိယနည်း)	၆၃	၅၇	မြန်လည်ချိန်ညှိယူခြင်း	၈၁	၇၈	Digital Panel Meter (ဒီဂျစ်တယ် ပဲလ်နဲလ်မီတာများ)	၁၀၇
၂၁	အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ကောင်း-မကောင်း စစ်ဆေးခြင်း	၃၆	၄၅	hFE Test Terminal အသုံးပြုနည်း (တတိယနည်း)	၆၅		Calibration Proceudue		၇၉	AC 220 V မှ DC 5 V အထွက် ပါဝါဆပ်ပလိုင်းဆားကစ်	၁၀၉