

Contents

CHAPTER.5

DIRECT-CURRENT ARMATURE WINDING (ရီစိဘာမေခုံပိုင်ဝင်ပတ်ခြင်း)

Typical Winding for a Small Armature

(ဘာပေါ်အသေးတစ်လုံးအတွက် သတ်မှတ်ထားသောပိုင်အတွင်း ပိုင်ဝင်ပတ်ခြင်း)

Lap Windings (ယပ်ကျော်ပိုင်ဝင်ပတ်ခြင်းများ)

Wave Windingd (လျှိုင်းပိုင်ဝင်ပတ်ခြင်းများ)

Rewinding Procedure (ပိုင်ပြန်ပတ်ရန်ပြည်နည်း)

Troubleshooting & Repair (အပြစ်ရှာဖွေမြင်းနှင့် ပြပိုင်ခြင်း)

1

UNIVERSAL, SHADED - POLE & FAN MOTORS

[ယုန့်ဘာဆယ်၊ ရှိတ်ခက်ပိုး (လု) နှင့် ပန်ကာမော်တာများ]

2

Universal Motors (ယုန့်ဘာဆယ်မော်တာများ)

7

Shaded-pole Motors [ရှိတ်ခက်ပိုး (လု) မော်တာများ]

11

Fan Motors: Speed Control [ပန်ကာ (ခံနှစ်) မော်တာများလည်းကောင်းသူ့အတိုင်း ပျော်မြင်ခြင်း]

11

Rewinding Procedure (ပိုင်ပြန်ပတ်ရန်ပြည်နည်း)

22

Troubleshooting & Repair (အပြစ်ရှာဖွေမြင်းနှင့် ပြပိုင်ခြင်း)

CHAPTER.6

DIRECT-CURRENT MOTORS (ရီစိမော်တာများ)

Construction (တည်ဆောက်ပုံ)

Type of DC Motors (ရီစိမော်တာအမျိုးအစားများ)

Operation of DC Motors (ရီစိမော်တာများ အလုပ်လုပ်ပုံ)

Generating Factors (ရွင်နေရတာများ) (လျှပ်စစ်အားထုတ် အချက်အလက်များ)

Counter Electromotive Force (တန်ပြုနှုပ်စစ်တွေနဲ့အား)

Construction of the Field Coils (ဒီးလို့င်များကိုတည်ဆောက်ခြင်း)

Connecting DC Motors (ရီစိမော်တာများ အဆက်ဆက်ခြင်း)

Reversing DC Motors (ရီစိမော်တာများကို ပြောင်းပြန်လည်စေခြင်း)

Troubleshooting & Repair (အပြစ်ရှာဖွေမြင်းနှင့် ပြပိုင်ခြင်း)

43

DIRECT-CURRENT GENERATORS; SYNCHRONOUS MOTORS & GENERATORS; SYNCHRO; & THREE-PHASE WOUND-ROTOR INDUCTION MOTORS

(ရီစိဂျင်နေရတာများ၊ ပြိုင်ကျေမော်တာများနှင့် ရွင်နေရတာများ ဆင်ချိများနှင့် ရှိတ်တွင် သရီးပေါ်ပိုင်ဝင်ပတ်ထားသော ညီးမော်တာများ)

43

Direct-Current Generators (ရီစိဂျင်နေရတာများ)

45

Synchronous Motors & Generators; Synchros

(ပြိုင်ကျေမော်တာများနှင့် ရွင်နေရတာများ ဆင်ချိများ)

46

Synchros (ဆင်ချိများ)

47

Three-Phase Wound Rotor Induction Motor (ရှိတ်တွင် သရီးပေါ်ပိုင်ဝင်ပတ်ထားသောညီးမော်တာ)

51

CHAPTER.7

CHAPTER.10

SOLID-STATE MOTOR CONTROL (ဆောလစ်-ဝတီတ်မော်တာထိန်းချုပ်ခြင်း)

17

Semiconductor Materials (တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ)

85

Atomic Structure (အက်တပ်ပုံစံပုံ)

Properties of Doped Semiconductors

[ဒိုးပါ(ပတ်နှုန်းရောတာသော) တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးများ၏ ဂုဏ်သွေးဗျား]

86

P-N Junction (Diode) [P-N တူးစောင်း (ပိုင်ဘုံ)]

106

Diode Applications (ပိုင်ဘုံအသေးအုပ်များ)

Transistors (ထုတ်ပေါ်တာများ)

122

The Silicon-Controlled Rectifier (ဇော်ဂျင်နေရတာ လျှပ်စီးပြောင်းရို့ယာ)

The Triac (ထုတ်ယုံကုံ)

Triggering The SCR & The Triac (ထုတ်ယုံကုံ SCR ကို ထုတ်ယုံကုံလည်ခြင်း)

Solid-State Phase Control (ဆောလစ်-ဝတီတ်ပုံစံပိုင်းချုပ်ခြင်း)

Contents

CHAPTER.8

Phase Control of Motor Speed (သောက်လည်းကောင်း ဖော်ထိန်းချုပ်ခြင်း)

197

Universal Series Motor Control (ယုန့်ဘာဆယ် ပိုးမြှိုင်းသောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း)

199

Shunt or P-M Field Motor Control [ရွှေ့ (သို့) P-M ပိုးမြှိုင်းသောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း]

206

Induction Motor Control (ပြိုးမြှိုင်းသောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း)

209

SCR Protection (SCR ကာကွယ်ခြင်း)

211

Using Transistors in Motor-Control Circuit (သောက်ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းတွင် ထရိုးစွဲတာများသုံးခြင်း)

212

Solid-State Switching (ဆောလစ်-ဝတီတ်သုံးခြင်း)

213

Three-Phase Drives (သရီးပေါ်မောင်းနှင့်ခြင်းများ)

214

Chopper Drives (ခေါ်ပါမောင်းနှင့်ခြင်းများ)

217

Inverters (အင်လာတာများ)

217

Cycloconverters (ဆိုင်ကလိုက်နှုန်းတာများ)

219

Microprocessor-Controlled Motor Drives (ဒိုက်ကိုပို့ဆက်သာပြု ထိန်းချုပ်သောမောင်းနှင့်များ)

220

The Stepper Motor (ဆတ်ပါမောင်တာ)

220

Servo Systems (ဆားဝိုင်များ)

223

Appendix (နောက်ဆက်တွေ)

227

Contents

CHAPTER.7

DIRECT-CURRENT MOTOR CONTROL (ရီစိမော်တာထိန်းချုပ်ခြင်း)

Manual Controllers (လက်အားသုံး ထိန်းချုပ်ကိုရို့ယာများ)

Reduced-Voltage Starters [လို့ဘာမော်ရွှေ့သော (စတာတာများ) နှီးကိုရို့ယာများ]

Troubleshooting & Repair (အပြစ်ရှာဖွေမြင်းနှင့် ပြပိုင်ခြင်း)

85

17

Properties of Doped Semiconductors

[ဒိုးပါ(ပတ်နှုန်းရောတာသော) တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးများ၏ ဂုဏ်သွေးဗျား]

86

P-N Junction (Diode) [P-N တူးစောင်း (ပိုင်ဘုံ)]

106

Diode Applications (ပိုင်ဘုံအသေးအုပ်များ)

122

Transistors (ထုတ်ပေါ်တာများ)

The Silicon-Controlled Rectifier (ဇော်ဂျင်နေရတာ လျှပ်စီးပြောင်းရို့ယာ)

The Triac (ထုတ်ယုံကုံ)

19

Triggering The SCR & The Triac (ထုတ်ယုံကုံ SCR ကို ထုတ်ယုံကုံလည်ခြင်း)

19

Solid-State Phase Control (ဆောလစ်-ဝတီတ်ပုံစံပိုင်းချုပ်ခြင်း)

19